


Descrizione

L'AD302L è un utile accessorio per la fonte d'aria esterna di qualsiasi laboratorio, rimuovendo l'umidità e garantendo l'erogazione di aria secca. Il contenuto di umidità nell'aria domestica può contaminare la strumentazione di laboratorio, impattando sui risultati e in alcuni casi danneggiando lo strumento stesso. Compatto nelle dimensioni, montabile a parete e leggero, l'AD302L richiede poco spazio e le sue poche parti mobili richiedono una manutenzione minima.

- **Tipo di gas** Aria
- **Compressore integrato:** No



Caratteristiche principali

- Produce aria pulita e secca, assicura un'alimentazione ottimale per generatori di gas e strumenti
- L'essiccatore funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se necessario
- L'essiccatore è montabile a parete per piccoli laboratori
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Richiede una configurazione minima
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

AD302L - Essiccatore d'aria	
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	302L/min
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSP Female
Pressione di ingresso minima:	100psi/6,9bar
Pressione di ingresso massima:	120psi/8,3bar
Tempo di avvio:	90 mins
Consumo di energia:	8 - 19.2 W
Voltaggio:	100 - 240 V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	0.8 A
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	910 x 160 x 471 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	35,8 x 6,3 x 18,5 inches
Peso del generatore	20,5kg / 45,1lbs

[PEAK Protected]TM

I generatori di gas Peak Scientific definiscono il punto di riferimento in termini di affidabilità, praticità e prestazioni nei laboratori di tutto il mondo e sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Oltre questo periodo, tuttavia, puoi assicurarti che il tuo investimento continui a essere **[protetto]** dalla nostra copertura completa per la cura dei generatori.

I nostri pacchetti di assistenza post-assistenza di prim'ordine offrono un programma di manutenzione preventiva programmata, assicurandoti al contempo un accesso immediato al supporto tecnico mondiale e una risposta prioritaria in loco in caso di guasto prematuro.

- Per ordinare parti visitare: www.peakscientific.com/ordering/
- Per i piani di servizio visita: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Italia
t: +44 141 812 8100
Per un elenco completo dei nostri in tutto il mondo sedi degli uffici, visitare:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003