

AD302L

Essiccatore d'aria

Numero dell'articolo: 40-1220




Descrizione

L'AD302L è un utile accessorio per la fonte d'aria esterna di qualsiasi laboratorio, rimuovendo l'umidità e garantendo l'erogazione di aria secca. Il contenuto di umidità nell'aria domestica può contaminare la strumentazione di laboratorio, impattando sui risultati e in alcuni casi danneggiando lo strumento stesso. Compatto nelle dimensioni, montabile a parete e leggero, l'AD302L richiede poco spazio e le sue poche parti mobili richiedono una manutenzione minima.



Generator Details

- **Tipo di gas:** Aria
- **Compressore integrato:** No



Caratteristiche principali

- Produce aria pulita e secca, assicura un'alimentazione ottimale per generatori di gas e strumenti
- L'essiccatore funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se necessario
- L'essiccatore è montabile a parete per piccoli laboratori
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Richiede una configurazione minima
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

	AD302L - Essiccatore d'aria
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	302L/min
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSP Female
Pressione di ingresso minima:	100psi/6,9bar
Pressione di ingresso massima:	120psi/8,3bar
Tempo di avvio:	90 mins
Consumo di energia:	8 - 19.2 W
Voltaggio:	100 - 240 V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	0.8 A
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	910 x 160 x 471 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	35,8 x 6,3 x 18,5 inches
Peso del generatore	20,5kg / 45,1lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

